

# Visuele inspectie en codering van buitenriolering volgens NBN EN 13508-2

## Voorbeeldrapport over onderzoek van de leiding vanuit de leiding (DP)

### Toelichting bij deel 3

**Deel 3** is een *informatief deel*. Het omvat de foto's van het onderzoek in kleine weergave, met telkens de volgende informatie:

- fotoreferentie;
- strengreferentie;
- beginpunt;
- eindpunt;
- hoofdcode;
- omschrijving hoofdcode;
- afstand in de lengterichting;
- kwantificering 1;
- kwantificering 2.